

Guarnizione pompa acqua Massey Ferguson Landini-4222986M1

Descrizione

Guarnizione pompa acqua Massey Ferguson Landini-4222986M1

Dati:

- Dimensioni: 108 x 81 mm
- Diametro foro: 61 mm

Adattabile Massey Ferguson:

- 2230, 374AP(X), 374FP(X), 374GE(X), 374SP(X), 394AP(X), 394FP(X), 394GE(X), 394SP(X), 3220AP(X),
- 3220FP(X), 3220GE(X), 3220SP(X), 3235AP(X), 3235FP(X), 3235GE(X), 3235SP(X), 3330, 3330F/FE, 3330GE,
- 3330S, 3330V, 3340, 3340F/FE, 3340GE, 3340S, 3340V, 3350, 3350F/FE, 3350GE, 3350S, 3355, 3355F/FE,
- 3355GE, 3355S

Adattabile Landini:

- Globus 65, Globus 75, Globus 80, Rex Cab 70, Rex Cab 80, Rex Cab 90, Rex Cab 100, Rex 70, Rex 80, Rex 90, Rex
- 100, Rex pedana 70, Rex pedana 80, Rex pedana 90, Rex pedana 100, Vigneti Rex Cab 70, Vigneti Rex Cab 80,
- Atlas 70, Atlas 80, Atlas 90, Atlas 100, Vision 80, Vision 90, Vision 100, 6860, 8860, Mythos 90, Mythos 100,

-
- Trekker Nuovo 70, Trekker Nuovo 80, Trekker Nuovo 90, Trekker Nuovo 100, Ghibli 80, Ghibli 90, Ghibli 100